

2509 SIMVE POW


Inchcape Motors Latvia Sia

Darba uzdevums				Tāmes Nr.	238867
Klients	NEZ	Telefons	NEIEVADĪT NUMURU!!!	Pieraksta. dat.	25.09.2017
Adrese		Mobilais tālr.		Izdrukāts	22.09.2017 14:50
Reģistrācijas Nr.	NEZ	VIN	NEZ	Garant. beigas	
Modelis				Nobraukums	
				Degviela	E 1/4 1/2 3/4 F
KLIENTS GAIDA UZ VIETAS		Atdošanas laiks:		Auto novietots:	
N.p.k	CCC	Klienta sūdzības/pieprasījums		Izlaiduma gads	

UZDEVUMS: 1,
MAZDA RX-8 KOMPRESIJAS PĀRBAUDE
SASKAŅOTS 90 EUR
TEL. 22122777

P izbraucot:
 _____ km
 _____ km

Vitrbūves pārbaude



Ar klientu papildus darbi saskaņoti

Telefoniski Datums _____ Laiks _____ Summa _____ Paraksts _____
 Pa e-pastu Datums _____ Laiks _____ Summa _____ Paraksts _____
 Uz vietas Datums _____ Laiks _____ Summa _____ Paraksts _____

Klienta e-pasta adrese: _____

KLIENTU IEVĒRĪBAI

- „Inchcape Motors Latvia” SIA neuzņemas atbildību par automobiļi atstātām klientu mantām.
- Par klienta neuzrādītajiem automobiļa defektiem un to izraisītajām sekām „Inchcape Motors Latvia” SIA atbildību neuzņemas.
- Ja darbu veikšanai tiek izmantotas Klientu piegādātas daļas, garantija netiek dota.
- Piekrītu, ka mani personas dati tiek uzglabāti SIA „Inchcape Motors Latvia” datu bāzēs, apstrādāti tirgus izpētes, reklāmas un klientu uzskaites nolūkiem, kā arī piekrītu to nodošanai citiem Inchcape grupas uzņēmumiem minēto darbību veikšanai.
- Piekrītu nomainīto automobiļa daļu utilizēšanai. Atzīmēt Nē , ja vēlaties lās saņemt atpakaļ.
*Nav iespējams saņemt garantijas remontu ietvaros nomainītās rezerves daļas.
- Automobilis pēc remonta pabeigšanas, jāizņem no SIA Inchcape Motors Latvia teritorijas 1 darba dienas laikā, pretējā gadījumā tiks piestādīts rēķins par katru stāvvietā noslāvēto dienu 12.40 EUR + PVN.

Klients: _____

Meistars: Zigmunds Zakars

Pašpārbaude pieņemot: Kl. dati _____ Info apm. _____ veids _____ Auto dati _____ Sūdz. numurētas _____ Maiņas auto _____ OASIS+SK _____ EPPS _____ Rūpnīcas atsauce _____ Check Sheet _____
 Pašpārbaude atdodot: Apmaksas veids _____ KCM _____ P_VHC _____ RD saraksts _____ Visi darbi veikti _____ Iepirktie pak. Ievadīt _____ Apkopes grāmatīņa _____ DSR _____ Maiņas auto dati _____ TA dat _____

Meistara norādījumi Operācijas kods/Laiks	Defekcija Mehānika veikto darbu apraksts	Laiks								
1	<p>105 ksh. - mēdas NMS.</p> <p>Si. Kompresijas pārbaude.</p>	<p>Darba sākums</p> <p>Si.</p> <p>Darba beigas</p>								
Mehānika kods:										
<p>Robots Nr. 1 250 RPM</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="667 454 954 499">Nr. 1</td> <td data-bbox="954 454 1337 499">Nr. 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 499 954 544">7,2</td> <td data-bbox="954 499 1337 544">7,7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 544 954 589">7,8</td> <td data-bbox="954 544 1337 589">7,7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 589 954 633">7,3</td> <td data-bbox="954 589 1337 633">7,8</td> </tr> </table>	Nr. 1	Nr. 2	7,2	7,7	7,8	7,7	7,3	7,8	<p>Darba sākums</p> <p>Darba beigas</p>
Nr. 1	Nr. 2									
7,2	7,7									
7,8	7,7									
7,3	7,8									
Mehānika kods:		105-2-amb.								
		<p>Darba sākums</p> <p>Darba beigas</p>								
Mehānika kods:										
		<p>Darba sākums</p> <p>Darba beigas</p>								
Mehānika kods:										
		<p>Darba sākums</p> <p>Darba beigas</p>								
Mehānika kods:										
		<p>Darba sākums</p> <p>Darba beigas</p>								
Mehānika kods:										
		<p>Darba sākums</p> <p>Darba beigas</p>								
Mehānika kods:										
Darba uzdevuma turpinājuma Nr.:	Testa braucieni veica:	Noskrējieni: 77385								